AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GRUPPENWASSERVERBAND MITTLERES ENNSTAL
KIRCHENPLATZ 12
4452 TERNBERG

Datum	14.03.2026
Kundennr.	10026838
Gutachtennr.	339638

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: GWV Mittleres Ennstal - Gde. Losenstein

Anlagen ID: 15091011

Versorgungsumfang: Wasserverband

Verteilte Wassermenge (m³/d): 220

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303202

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303203

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum	14.03.2026
Kundennr.	10026838
Gutachtennr.	339638

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303204

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303205

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303206

Auftragsnummer/Analysennummer: 778629/303207

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

AGROLAB Austria GmbH
Mag. Harald Haginger
Lebensmittelgutachter gem. § 73 LMSVG

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

GRUPPENWASSERVERBAND MITTLERES ENNSTAL
KIRCHENPLATZ 12
4452 TERNBERG

Datum	14.03.2026
Kundennr.	10026838
Gutachtennr.	339638

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: GWV Mittleres Ennstal - Gde. Losenstein

Anlagen ID: 15091011

Versorgungsumfang: Wasserverband

Verteilte Wassermenge (m³/d): 220

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Pöschl Marco

Datum:

10.03.26

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria
0105
ISO/IEC 17020

AGROLAB Austria GmbH

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	14.03.2026
Kundennr.	10026838
Gutachtennr.	339638

Anlagenbeschreibung:

4 Quellen Hintsteingraben: (Felsspaltquellen) aus Niro, in einem Forstgebiet in Hanglage, Quellsammelschacht, 1 Kammer, versperrbar, durch Türe begehbar - 4 Rohre - 4 Quellzuläufe, speißt die UV-Anlage unterhalb

UV-Anlage in einem Niro-Gebäude, unterhalb der Quelle, durch Türe begehbar
Typ Wedeco Spektron 25,
max. Durchfluss: 13,47 m³/h - es besteht ein Durchflussbegrenzer mit 13,4 m³/h
min UV-Transmission 12%
Grenzwert Referenzbestrahlung: 63,9 W/m²
Voralarm Referenzbestrahlung: 67 W/m²

Hochbehälter Hintsteingraben befindet sich auf einer Wiese, 1 Kammer ca. 10m³, HB ist aus GFK, Einstieg in Trockenkammer, ordnungsgemäße Abdeckung und Überlauf vorhanden

Übergabeschacht Hintsteingraben (5 m³, verfliest) neben Straße, durch Türe begehbar

Bohrbrunnen-Meißenedt 43m tief, auf einer nicht gedüngten Wiese, Vorschacht aus Schachtringen, dicht verputzt, Schutzgebiet eingezäunt und gekennzeichnet, Abdeckung aus Edelstahl, Entlüftung, versperrbar, wasserdicht, Standrohr dicht verschlossen, Vorschachtboden trocken, mit Ablauf, Unterwasserpumpe
Meißenedt I - Brunnen alt: neben dem Bohrbrunnen, 38 m tief, Vorschacht aus Betonringen, Sohle betoniert, ordnungsgemäße Eisenabdeckung, Standrohr dicht, Unterwasserpumpe

Drucksteigerung Stiedelsbach: 2 Oberwasserpumpen, Windkessel im durch Türe begehbarem Raum, Wasser wird in Hochzone Aichmühlgraben gepumpt (Mischwasser von Quellen und Brunnen)

Hochbehälter Kirchenberg in einer Wiese (2 Kammern à 175 m³, unterirdisch, verfliest), durch Türe begehbar

Drucksteigerung Kirchenberg (Hochzone), 4 Oberwasserpumpen, (Brunnenwasser), begehbarer Raum

Hochbehälter Meißenedt in einer Wiese, eingezäunt (2 Kammern à 250 m³, unterirdisch, verfliest), durch Türe begehbar

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: letzte Wartung der UV-Anlage: Mai 2025
Sensor geprüft: Mai 2025

Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum	14.03.2026
Kundennr.	10026838
Gutachtennr.	339638

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.